

Daar geen met **electriciteit** geladen draden over den spoorlijn gespannen

mogen worden, heeft men aan de Oldenzaalsche straat, aan den zuidkant van den overweg bij het huis van den heer Robers en aan den Noordkant bij het brandspuithuisje een groote ijzeren paal moeten zetten, waardoor de draden met een onderaardsche geleiding verder gespannen konden worden.

Zeer vele draden komen dus bij beide palen tezamen. De palen zijn van boven met elkaar verbonden door een kabel, om te voorkomen, dat door de spanning de paal bij den heer Robers naar de stad en de paal bij het brandspuithuisje naar den anderen kant zou worden getrokken.

Dit dient men eerst te weten om het ongeluk, dat gisteren morgen gebeurde in zijn omvang te beseffen.

Een zware wagon reed n.l. gisteren in den vroegen morgen midden op de Oldenz. straat, doch begon door de met ijs bedekte straat te glijden en kwam in volle vaart bij het huis van den heer Robers tegen bovengenoemden paal aan, waardoor deze brak. De paal vernielde in zijn val de electriche booglamp en een spiegelruit in de woning van den heer Sluijmer. Een onzettend geflikker als 't ware van bliksemschichten ontstond door het breken van de met **electriciteit** geladen draden.

Haast op 't zelfde oogenblik verloor de paal bij het brandweerhuisje zijn evenwicht en knapte eveneens. Ook daar werd een electriche booglamp vernield en herhaalde zich 't enorme lichten. Een toeschouwer hield zijn handen voor de oogen en dacht een oogenblik dat de wereld verging.

De toestand op straat was daar zeer gevaarlijk.

Direct werd om hulp getelefoneerd, welke spoedig kwam opdagen.

Een groot wonder mag het genoemd worden, dat niemand een ongeluk heeft gekregen.

Den geheelen dag en ook heden is men druk in de weer geweest om het onheil te herstellen. Een nieuwe ijzeren paal is geplaatst bij het huis van den heer Robers en een houten noodpaal is gezet bij het brandweerhuisje.

Gisterenavond was men reeds met het repareeren der draden weer bezig.

Een en ander had het gevolg, dat enkele electricch gedreven bedrijven moesten worden stop gezet.